


Oggetto: **PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**
Artt. 15 e 16 L.R. 56/1977



PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE

Adottato con D.C.C. Cerro Tanaro n°
Adottato con D.C.C. Rocchetta Tanaro n°

In data
In data

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DELLE PREVISIONI
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON LE CONDIZIONI DI DISSESTO

ex art. 18, comma 2 della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n° 1/99

Elaborato: **CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

N° Tavola: **G.2a – Cerro Tanaro**

Scala: **1:10.000**

Data: **Novembre 2024**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgio GRANDI

I Sindaci
Cerro Tanaro: Mauro MALAGA
Rocchetta Tanaro: Massimo FUNGO



I Segretari Comunali
Cerro Tanaro: Dott.ssa Rocca CARMINA
Rocchetta Tanaro: Dott.ssa Stefania MARRAVICINI



Studi Geologici
Studio Tecnico Associato di Geologia
Pierpaolo SUTERA SARDO & Luca GRAVINA




AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO: Allestimento Cartografico di Riferimento BDTR (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti Piemontesi) - 2024 B.N.



Il presente elaborato è di proprietà riservata dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA Pierpaolo Sutura Sardo & Luca Gravina e non può essere riprodotto, copiato né utilizzato per alcun scopo diverso da quello per il quale è stato specificatamente fornito, senza previa autorizzazione scritta del Dott. Pierpaolo Sutura Sardo e/o del Dott. Luca Gravina. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del presente elaborato.


FORME DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITÀ					
			STATO DI ATTIVITÀ		MATERIALI COINVOLTI
			Attivo	Quiescente	
Scivolamenti:	Scivolamenti rotazionali con relativo corpo di frana (b):				Formazioni litoidi Formazioni non litoidi
Il movimento comporta uno spostamento per taglio lungo una o più superfici oppure entro un "livello" abbastanza sottile.	movimento dovuto a forze che producono un momento di rotazione attorno ad un punto posto al di sopra del centro di gravità della massa. La superficie di rottura si presenta concava verso l'alto.				
					





EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 1994		
	Limite raggiunto dalle acque di piena	
	Area inondata	
	Altezze d'acqua	

DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI DEL P.A.I. E DEL P.S.F.F.		
	Limite tra la Fascia A e la Fascia B	
	Limite tra la Fascia B e la Fascia C	
	Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C	
	Limite esterno della Fascia C	

DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA		
Areali	Intensità molto elevata	
Lineari	Intensità elevata	
	Intensità media/moderata	

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI				
Di versante	Linea di crinale			
	Orlo di scarpata morfologica			
Di fondovalle			STATO DI ATTIVITÀ	
			Attivo	Non attivo
	Reticolo idrografico principale		Corsi d'acqua oggetto di approfondimento geomorfologico ed idraulico (ex art. 29 L.R. 56/1977 così come modificato dal 5° comma, art. 45, L.R. 3/2013)	
	Reticolo idrografico secondario			



		STATO DI ATTIVITÀ	
		Attivo	Non attivo
Di fondovalle	Paleovalvei		
	Specchi d'acqua		
	Aree interessate da fenomeni di ristagno d'acqua		
	Aree con colture arboree d'alto fusto in settori di pertinenza fluviale		
FORME ANTROPICHE			
Impianto stoccaggio rifiuti non pericolosi	Area discarica		
	Sistema di drenaggio delle acque meteoriche		
Argine Autorità di Bacino del Fiume Po	Rilevato inerbito		
	Limite territorio intercomunale su base catastale (*)		
	Limite territori comunali su base catastale (*)		

(*) Fonte "Planimetria catastale di riferimento regionale"